

ARBETSBEKRIVNING

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR BÄTTRING AV MEKANISKA SKADOR I FÄRGSKIKTET PÅ BETONGYTOR

1. Kontrollera vilken färgkvalitet som används på ifrågavarande objekt samt kulör och tillverkningsmetod.
2. Synthesa Chemie Gess – AB UniversalFärg anger på varje etikett enligt följande:
Produkt: t.ex. Capatong Plus
Kulör: t.ex. NCS 2010 Y 20 R
Tillverkningsdatum: t.ex. 99-02-23
Produktionskontrollnr.: t.ex. 1834248 dessa siffror anger produktionsår - vecka dag - maskin - ansvarig arbetsledare.
Betongfabrikens arbetsledare skall vid mottagande av första leverans anteckna dessa siffror i objektkatalogen för varje objekt.
3. Underlaget rengöres mekaniskt eller genom högtryckstvätt med ett vattentryck av max. 50 bar och en vattentemperatur på max. 30° C så att ett fast - rent bärkraftigt underlag erhålles. Vid rengöring av luftföroreningar och smuts rekommenderar vi att man använder Fasadtvätt Universal förtunnad 1:10-1:20 med vatten beroende på försmutsningsgrad.
4. Övergången mellan skadat färgskikt(blottlagt) och intakt färgskikt skrapas eller slippas så att en omärkbar övergång erhålles (gäller glatta ytor). Vid större ojämnheter kan en spackling också vara nödvändig med någon av våra Disbocret betongspackel eller Uni PAS Antisprickspackel.
5. Hela den blottlagda betongytan grundas med Djupgrund TB alt. Djupgrund LF, därefter appliceras 2 ggr. Capatong Plus förtunnad med 10% vatten i kulör lika tidigare och den sista appliceringen av Capatong Plus tonas i ett något större område än själva skadan.
6. Där hår - nät sprickor i både betong och färgskikt förekommer skall sprickor och angränsade områden noggrant rengöras och sprickorna övermålas - spacklas - fildas med Uni-PAS Antisprickspackel och tonas ut mot angränsande ytor. Efter god genomtorkning kan Capatong Plus förtunnad med 10% vatten appliceras i riktig kulör och tonas ut där Uni-PAS applicerats.
7. Vid bättring av mekaniska skador eller flagning av Spritsputs 12, 25, 40, 60 eller Fasadputser 10, 15, 20, 30 skall samma appliceringsmetod användas som tidigare gjorts. Pkt. 3 skall alltid beaktas och beakta även om grundfärg skall användas.
8. På grund av åldring, nedsmutsning oxidering kan givetvis färgtonsavikelser förekommer mellan färgbättringar och övriga ytan. Mycket av kulöravikelsen jämnas ut med tiden. Våra färgtekniker står alltid till tjänst med råd anvisningar gällande speciella systemlösningar.
9. Vid enbart rengöring av målade eller putsade betongytor gäller arbetsbeskrivning Fasadtvätt Universal med beaktande av pkt. 3.

US10:45/82

Rev.: 98-04-15, 99-11-10

AB UniversalFärg

Materialleverantör och systemutvecklare sedan 1952

Skyttbrinksvägen 38 • SE-147 39 TUMBA • Tel: +46-8-607 30 30 • Fax: +46-8-607 35 30

www.universalfarg.se